

Bruker Italia S.R.L. Unipersonale

apparecchiatura	n. matr.	n. invent.	centro di costo	descrizione struttura	ubicazione	responsabile struttura	referente laboratorio	nr. telefono refente (da comunicare a ditta per concordare date interventi)	piano di manutenzione
Strumento Total Reflection X-Ray Fluorescence Mod.S2 Picofox	422210614	25276	1578	SCS8 Lab. Chimica Sperimentale Vicenza	Vicenza	Dr. Piro Roberto	Dr. Piro Roberto	049 8084472	nr. 1 visita PM con una validazione , 1 visita correttiva, ricambi manutenzione
Analizzatore Nir A Trasformata Di Fourier Per Analisi Alimenti	2014-1245-612	25105	1578	SCS8 Lab. Chimica Sperimentale Vicenza	Vicenza	Dr. Piro Roberto	Dr. Piro Roberto	049 8084472	nr. 1 visita PM con una validazione, nr.1 visita correttiva, sost.parti soggette ad usura, estensione per ogni canale di misurazione aggiuntivo, estensione aggiornamento recente OPUS